

CASA 26- FOTO ANTIGA DE COMO ERA A PARTE DE TRÁS DO TERRENO



CASA 26 – COMPROMETIMENTO DA PARTE DE TRÁS DA BASE DO IMÓVEL COM O DESMORONAMENTO DE 2018




Mauazin, 23 de Setembro de 2018

AÇÃO ENTRE
Amigos

Ao senhor secretário de obras da Seminf Kelton Aguiar.

A Ação Entre Amigos na Comunidade vem através deste documento solicitar o Serviço Contenção de Terras e Recuperação da Tubulação de Esgoto na Rua São Francisco, próximo ao campo do Vermelho. Pois o mesmo está comprometendo as residências no local, deixando várias famílias em situação de risco, dentro da comunidade Mauazinho.


Marçalinho Maia

PROTOCOLO/SEMINF	
RECEBIDO	EM: 06/11/18
	Às 9:54 HS
	Por: 


Kelton Aguiar

CAS

VEL



QUINTAL DA CASA 30, DEPOIS DA EROSÃO




QUINTAL DA CASA 30 – ANTES DA EROSÃO



ANTES E DEPOIS DA EROSÃO




CRATERA QUE SE FORMOU ENTRE SETEMBRO/DEZ DE 2018 – VISTA DA OUTRA RUA



DEPOIS DA TUBULAÇÃO DESVIADA





CA

DEPOIS DO DESVIO DA TUBULAÇÃO (ANTES E APÓS DESABAMENTO);

NAS DEMAIS, O PRIVILÉGIO DE SEMPRE SERMOS VISITADOS POR ANIMAIS COMO COTIA, MACACO, GAVIÃO...



DECLIVE DO TERRENO DA CASA 30 /CAIXA DE ESGOTO ANTES DE DESABAR



RESIDENCIAS AFETADAS PELA 1ª EROSIÃO ANTES DO DESVIO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO



RESIDENCIAS AFETADAS PELA SEGUNDA EROSÃO PÓS DESVIO DA TUBULAÇÃO



ANTIGA TUBULAÇÃO INSTALADA ENTRE OS TERRENOS DAS CASAS 32 E 34



CAIXA DE ESGOTO NOS FUNDOS DOS
TERRENOS DAS CASAS 32 E 34, ANTES
DO DESABAMENTO



TUBULAÇÃO QUE PASSA POR
DENTRO DO TERRENO DA CASA 34.
NESSA ÉPOCA, FOI COLOCADA UMA
CERCA DEPOIS DO DESABAMENTO
DA CAIXA DE ESGOTO.

